

Kauttuan Vesisukelluskerho Ry

Tarkastusraportti

Kohde: Karhiniemi, Huittinen



Tilaja:

Huittisten kaupunki

Minna Tömisevä

Tarkastuspäivä 10.6.2026

Työnkuvaus:

Laiturin rakenteiden vedenalaisten osien tarkastus sekä veden syvyyden tarkastus. Pohjan tarkastus roskista ja vahinkoa aiheuttavista esineistä.

Havainnot:

Ei löydetty uimareita haittaavia esineitä.

Syvyydet:

Laiturin päässä 1,7m

~5m rannasta 0,7m

~Pojjulinjan keskellä (~10m rannasta) 1,3m

~20m rannasta 1,7m

~30m rannasta 2,0m

Käytetty mittaväline: Suunto Eon Core

Kauttuan Vesisukelluskerho Ry

Tarkastusraportti

Kohde: Loimijoen puisto, Huittinen



Tilaja:

Huittisten kaupunki

Minna Tömisevä

Tarkastuspäivä 10.6.2026

Työnkuvaus:

Laiturin rakenteiden vedenalaisten osien tarkastus sekä veden syvyyden tarkastus. Pohjan tarkastus roskista ja vahinkoa aiheuttavista esineistä.

Havainnot:

Onkivapa korjattu vedestä talteen. Laiturin päässä syvyys 1,7-1,8m, n. 5m päässä laiturista 3,0m. Näkyvyys huono.


Käytetty mittaväline: Suunto Eon Core

Kauttuan Vesisukelluskerho Ry

Tarkastusraportti

Kohde: Loimijoki, Huittinen

VPK:n laituri



Tilaja:

Huittisten kaupunki

Minna Tömisevä

Tarkastuspäivä 10.6.2026

Työnkuvaus:

Laiturin rakenteiden vedenalaisten osien tarkastus sekä veden syvyyden tarkastus. Pohjan tarkastus roskista ja vahinkoa aiheuttavista esineistä.

Havainnot:

Ei löydetty uimareita haittaavia esineitä. Laiturin kunto ok ja vedenalaiset osat ja kiinnitykset hyväkuntoiset. Syvyys laiturin päässä 5,0m, madaltuu venepaikoilla 3m, sitten 1m. Näkyvyys huono.

Käytetty mittaväline: Suunto Eon Core